



Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.  
Ayuntamiento de  
Valladolid.  
[010@ava.es](mailto:010@ava.es)

Asunto 2018.14: Nuevos desperfectos en el puente de Santa Teresa

Hemos observado que después de las reparaciones hechas en el Puente de Santa Teresa, las tablas colocadas en la parte vertical de las plataformas laterales se siguen desprendiendo e incluso una ha desaparecido.

Creemos que es un defecto en la colocación porque los tornillos con que las han sujetado son muy cortos. No es debido a que se practique patinaje en las plataformas porque no se ven las rodaduras.

Sugerimos que antes de que se deterioren más y vuelva a estar el puente como en principio, se reparen las tablas desprendidas y se repasen todas para que no se estén desprendiendo continuamente.

SOLICITAMOS se tenga en cuenta esta sugerencia y se trate de paliar estos desperfectos.  
Gracias por su atención.

Valladolid, 11 de julio de 2018

Miguel Ángel Niño López  
Presidente de la Asociación.